
E•I
E/R
P/E
√P/R
P/I²
E²/P
E/I
I•R
P/I
√P•R
E²/R
I²•R
P
WATTS
I
CURRENT
VOLTS
E
OHMS
R